

# 忻州市应急管理局尾矿库重点检查执法计划检查台账

2022年11月

序号	检查时间	被检查企业名称	类型	检查人员	发现隐患	整改情况	复查时间、人员	配合单位	备注
1	2022.6.21	国电投山西铝业有限责任公司	上木章赤泥库	郭利民 戴伯鹏	1. 赤泥库下库区南侧排洪渠局部有淤积； 2、专职安全管理人员配置培训数量不足。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.20 郭利民 戴伯鹏	原平市 应急局	已整改
2	2022.6.21	原平市昌鑫矿业有限公司	观沟尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、应急救援器材库照明线路、插座线路较乱； 2、主要负责人安全资格证书过期，需复训。 3、尾矿库坝顶左侧有坍塌危险，未设立警戒、警示标志。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.20 郭利民 戴伯鹏	原平市 应急局	已整改
3	2022.7.6	代县程林铁矿	黑介沟尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、2022年未组织开展全员安全教育培训； 2、尾矿坝顶照明线路在地面敷设，需规范架设； 3、企业“安全生产大检查大整治大提升实施方案”中检查内容不全面。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.20 郭利民 戴伯鹏	代县 应急局	已整改

4	2022.7.6	代县龙华矿业有限责任公司	1# 掌家沟尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、库内水位标尺、警戒水位标识设置不规范； 2、排洪斜操排洪口开口位置靠上，应在现开口位置下方增加排洪口； 3、库内截洪坝前人口周边淤泥、土石未清理。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.20 郭利民 戴伯鹏	代县应急局	已整改
5	2022.6.23	五台县鑫大鑫矿产有限公司	北滴水沟尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、坝坡排水沟部分有淤堵现象； 2、4#排水井地面处进水口有杂物、石块等； 3、核实 3#排水井水位标尺。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.21 郭利民 戴伯鹏	五台县应急局	已整改
6	2022.6.22	山西宝山矿业有限责任公司	小地沟尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、初期坝左坝肩截水沟有淤堵； 2、初期坝下方坝破排水明渠部分淤堵； 3、尾砂运输、堆存、堆放、晾晒、碾压等分区不明显，无相关记录； 4、无人工降雨量观测设备、无降雨量观测记录。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.7.1 郭利民 戴伯鹏	繁峙县应急局	已整改
7	2022.7.15	山西紫金矿业有限公司	金鸡岭尾矿库	郭利民 戴伯鹏	1、干滩长度、正常水位、警戒水位等缺失醒目的高程标识标牌； 2、子坝堆筑缺失防止扬尘的措施。	<u>责令企业限期整改。</u>	2022.8.1 郭利民 戴伯鹏	繁峙县应急局	已整改

